

Fotos, die zu dem DPS-Förderprojekt 2014 Ehem. Zisterzienser-Klosterkirche Heiliger Martin und Himmelfahrt der seligen Jungfrau Maria (Polen) entstanden sind – Teil 2



Ehem. Klosterkirche, Hauptaltar, Tabernakel, Holzwicklerbefall, Herbst 2014 (Foto: Monument Service)



Ehem. Klosterkirche, Hauptaltar, Tabernakel, holzgeschädigtes Kapitell, Sommer 2014 (Foto: Monument Service)



Ehem. Klosterkirche, Hauptaltar, Tabernakel, Holzwurmbefall, Herbst 2014

(Foto: Monument Service)



Ehem. Klosterkirche, Hauptaltar, Tabernakel, geschädigte Engelsfigur, Sommer 2014 (Foto: Monument Service)



Ehem. Klosterkirche, Hauptaltar, Tabernakel, Ausschnitt geschädigte Engelsfigur, Sommer 2014 (Foto: Monument Service)



Ehem. Klosterkirche, Hauptaltar, Tabernakel, Ausschnitt Góodrelief Abendmahl von Emmaus, Sommer 2014 vor Restaurierung(Foto: Monument Service)



Ehem. Klosterkirche, eingerüsteter Hauptaltar, Sommer 2014 (Foto: Monument Service)



Ehem. Klosterkirche, Hauptaltar, Tabernakel, Kapitell in Bearbeitung, Herbst 2014 (Foto: Monument Service)



Ehem. Klosterkirche, Hauptaltar, Tabernakel, restaurierte noch nicht eingebaute Elemente, Herbst 2014 (Foto: Monument Service)



Ehem. Klosterkirche, Hauptaltar, Tabernakel, Montage restaurierter Bestandteile, Herbst 2014 (Foto: Monument Service)



Ehem. Klosterkirche, Hauptaltar, Tabernakel, Montage restaurierter Bestandteile, Herbst 2014 (Foto: Monument Service)



Ehem. Klosterkirche, Hauptaltar, Gesamtansicht nach erfolgter Restaurierungsetappe 2014, November 2014 (Foto: Monument Service)



Ehem. Klosterkirche, Hauptaltar, Gesamtansicht nach erfolgter Restaurierungsetappe , Nov. 2014