

Fotos, die zu dem DPS-Förderprojekt "Rügenwalde / Darłowo, ehem. Hemptenmacherhaus (ul. Powstanców Warszawskich 51/Rynkowa 2)" (Polen) im Zeitraum 2012 bis 2015 entstanden sind –
Bildteil 3



Verzierte Holzverkleidung Haupttreppe im Erdgeschoss des Vorderhauses. Frühjahr 2013 (Foto: Architekturbüro festgrupa)



Detail Holzverkleidung Haupttreppe im Erdgeschoss Vorderhaus. Frühjahr 2013 (Foto: Architekturbüro festgrupa)



Diele im Obergeschoss des Vorderhauses. August 2013



Haupttreppe Höhe Obergeschoss zum Dachgeschoss. August 2013



Ausschnitt Dachstuhl Vorderhaus untere Ebene. August 2013



Bauzeitliche zimmermannsmäßige Verbindung im Dachstuhl des Vorderhauses und obere Dachstuhlebene Vorderhaus (Spitzboden) mit Flugschnee. Winter 2012/13 (Foto: Architekturbüro festgrupa)



Verschlossene Dachhaut und Schornsteinköpfe Vorderhaus. Winter 2012/13 (Foto: Architekturbüro festgrupa)



Strassen- (Nord-) fassade des älteren Nebengebäudes ausgerichtet auf die ul. Rynkowa (in der Bildmitte: Hinterhaus östl. Teil rechts aus dem 18. und links westl. Teil aus dem 19. Jh.). Winter 2012/13 (Foto: Architekturbüro festgrupa)



Hof- (Süd-) fassade des älteren Nebengebäudes und links der Westgiebel des Hauptbaues. Frühjahr 2013 (Foto :Architekturbüro festgrupa)



Strassen- (Nord-) fassade ausgerichtet auf die ul. Rynkowa) des jüngeren Nebengebäudes (Bildmitte) aus dem 19. Jh. Frühjahr 2013 (Foto: Architekturbüro festgrupa)



Hof- (Süd-) fassade des jüngeren Anbaues aus dem 19.. Jh. Frühjahr 2013 (Foto: Architekturbüro festgrupa)



Bauschild während Dachsanierung des Hemptenmacherhauses. Winter 2014/15 (Foto: Architekturbüro festgrupa)



Neuverblechung Schornstein Nebengebäude Winter 2014/15 (Foto: Architekturbüro festgrupa)



Verbindung im Dachstuhl Vorderhaus vor Sanierung. Winter 2014/15 (Foto: Architekturbüro festgrupa)



Reparierte Verbindung Dachstuhl Vorderhaus. Winter 2014/15 (Foto: Architekturbüro festgrupa)



Reparierte Dachstuhlkonstruktion Vorderhaus (links), Nebengebäude (rechts und unten). Winter 2014/15 (Foto: Architekturbüro festgrupa)





Marktplatz mit Hemptenmacherhaus im Hintergrund nach der Dachsanierung. Winter 2014/15 (Foto: Architekturbüro festgrupa)



Vorderhaus nach der Dachsanierung. Winter 2014/15 (Foto: Architekturbüro festgrupa)



Vorderhaus nach der Dachsanierung. Winter 2014/15 (Foto: Architekturbüro festgrupa)



Giebelanschlussbereich älteres und jüngeres Nebengebäude nach Dachsanierung. Winter 2014/15 (Foto: Architekturbüro festgrupa)



Südseite des jüngeren Nebengebäudes nach Dachsanierung. Winter 2014/15 (Foto: Architekturbüro festgrupa)