

Fotos, die zu dem DPS-Förderprojekt Schlagenthin / Sławęcın, Kath. Filialkirche „Muttergottes von Ostra Brama (Muttergottes im spitzen Tor)“ (Polen) im Zeitraum 2014 bis 2015 entstanden sind –
Teil 1



Geschädigte Turmkonstruktion vor Instandsetzung, 2013 (Foto Kirchengemeinde Sławęcın)



Morsches Konstruktionselement Holzturm, November 2013



Südansicht Kirche vor der Turminstandsetzung, 2013 (Foto Kirchengemeinde Sławęcín)



Einrüstung Holzturm, August 2014 (Foto: Kirchengemeinde Sławęcín)



Geschädigte Holzverschalung Turm vor Instandsetzung (Foto Kirchengemeinde Sławęcín)



Innenansicht verschlissene Turmeindeckung vor Sanierung; November 2013



Turmaufrichtung, Juli 2014 (Foto: Kirchengemeinde Sławęcín)



Verfaulte Fußpunkte Turmkonstruktion, Juli 2014 (Foto: Kirchengemeinde Sławęcın)



Instandgesetzte Turmkonstruktion, Spätsommer 2014 (Foto: Kirchengemeinde Sławęcın)



Instandgesetzte Fußpunkte Turmkonstruktion, Spätsommer 2014 (Foto: B. Makowska)



Turm innen nach Instandsetzung, Januar 2015