


Fotos, die zu dem DPS-Förderprojekt "Bad Warmbrunn / Cieplice Zdrój, Ev. Erlöserkirche" (Polen)
im Zeitraum 2010 bis 2015 entstanden sind – Bildteil 1



Nur notdürftig reparierter Anschlußbereich Langhausdach - Turmschaft, Südwestseite. 2010




Gefährdeter Anschlußbereich Langhausdach - Turmschaft, Nordwestseite. Sommer 2010



Verbrauchte Dachdeckung Langhauswestseite, 2010



Zerstörter oberer Schwellenbereich des Langhaus Mansarddaches, Frühjahr 2010 (Foto: Ev.-Augsb. Kirchengemeinde)



Undichte Stellen im oberen Teil der Langhausdachdeckung, Frühjahr 2010 (Foto: Ev.-Augsb. Kirchengemeinde)

JELEŃ GÓRA - CIEPLICE - KOŚCIÓŁ EWANGELICKO - AUGSBURSKI




Więźba dachowa - stan istniejący




Geschädigte Holzverbindungen Langhausdachstuhl, Frühjahr 2010 (Foto: Ev.-Augsb. Kirchengemeinde)

JELEŃ GÓRA - CIEPLICE - KOŚCIÓŁ EWANGELICKO - AUGSBURSKI



Dach - stan istniejący



Geschädigte Holzverbindungen Langhausdachstuhl, Frühjahr 2010 (Foto: Ev.-Augsb. Kirchengemeinde)



Blick in die Dachkonstruktion des Langhauses, September 2010



Ausschnitt Holztonnendecke Langhaus, die in dessen Dachstuhl ragt, äußere Ansicht im Dachstuhl.
August 2011