


Fotos, die zu dem DPS-Förderprojekt "Steinort / Sztynort, Schloss" (Polen) im Zeitraum 2007 bis 2015 entstanden sind – Teil 6





5. Notsicherungsmaßnahme (2013), teileingebrochene Öffnung Unterkellerung, Mai 2013 (Foto: Architekturbüro festgrupa)



Wandabbruch im Bodenbereich Unterkellerung, Mai 2013 (Foto: festgrupa)



Bodenlöcher im Schloss Steinort, durch die Grundbruchgefahr bestand, 2013 (Foto: .Wagner links und Architekturbüro festgrupa rechts)



Teileingestürztes Kellergewölbe und wieder begehbare Bereich Unterkellerung (5. Notsicherungsmaßnahme (2013), Oktober 2013 (Foto: Architekturbüro festgrupa)



Stahlverbau Unterkellerung von 3. Notsicherungsmaßnahme 2011, Oktober 2013 (Foto: Arcgitekturbüro festgrupa)



Vorderfront Kernbau Schloss Steinort vor 5. Notsicherung (2013), Mai 2013 (Foto: Architekturbüro festgrupa)



5. Notsicherung (2013), Kernbau, eingerüstete Vorderfront (Foto Architekturbüro festgrupa), Oktober 2013



Giebelfiale vor Notsicherung, Mai 2013 (Foto: Architt.büro festgrupa)



Giebfialbereich Schloss Steinort vor Notsicherung, 2013 (Foto:Architekturbüro festgrupa)



Dachsims Vorderfassade Schloss Steinort vor Notsicherung, 2013 (Foto: Architekturbüro festgrupa)



Fenstersturz Vorderfront Schloss Steinort vor Notsicherung, Mai 2013 (Foto: Architekturbüro festgrupa)



Gerissener Sturz Fensteröffnung vor Notsicherung, 2013 (Foto: Architekturbüro festgrupa)



Mauerkrone vor der Reparatur, 2013



Mauerkrone während Reparatur, Oktober 2013 (Foto: Architekturbüro festgrupa)



Mauerkrone während Reparatur, Oktober 2013 (Foto: Architekturbüro festgrupa)




Reparierte Mauerkronenpartie Vorderfassade Schloss Steinort, Oktober 2013 (Foto:Architekturbüro festgrupa)



Mauerwerk mit in Fuge eingelegtem Edelstahl-Gewindestab vor Vermörtelung, 2013 (Foto: Architekturbüro festgrupa)



Wandmauerwerk mit Edelstahl-Gewindestäben, 2013 (Foto: Architekturbüro festgrupa)



5. Notsicherungsmaßnahme (2013): Reparierte Mauerkrone, 2013 (Foto: Architekturbüro festgrupa)



Fugenreparatur Wandmauerwerk Rückfassade Schloss Steinort, 2013 (Foto: Architekturbüro festgrupa)



Repariertes Mauerwerk Mittelrisalit Vorderfront Schloss Steinort, Oktober 2013 (Foto: Architekturbüro festgrupa)



Brüchige Fensterstürze Rückfront vor der Reparatur, Oktober 2013 (Foto: Architekturbüro festgrupa)



Rückfront Kernbau nach Fertigstellung 5. Notsicherungsmaßnahme, 2013 (Foto: Architekturbüro festgrupa)



Reparierter Fensteröffnungsbogen, Ende Oktober 2013 (Foto: Architekturbüro festgrupa)



Geschädigte Fensteröffnungsbogen Gebäudenordseite vor der Notsicherung, 2013 (Foto: Architekturbüro festgrupa)



Reparierte Fensteröffnungsbogen Gebäudenordseite. 2013 (Foto: Architekturbüro festgrupa)



Reparierter Wandbereich über Fensteröffnungen Seitenfassade, 2013 (Foto: Architekturbro festgrupa)



Reparierte Mauerkronenpartie dachstuhlennenseitig, 2013 (Foto:Architekturbüro festgrupa)



5. Notsicherungsmaßnahme (2013): Reparierter oberer Wandabschluss im Gebäude (Foto: Architekturbüro festgrupa)




Nordostansicht Gesamtbau nach Beendigung 5. Notsicherungsmaßnahme. November 2013 (Foto: Architekturbüro festgrupa)



Vorderansicht Schloss Steinort im November 2013



Messtischblatt vor 1945 vom Dorf Groß Steinort



Grabkapelle der Familie von Lehndorff, 2012 (Foto: Katrin Schulze)



Grabkapelle der Familie von Lehndorff, 2012 (Foto: Katrin Schulze)



Leere Gruft der Grabkapelle von Lehndorff, 2012 (Foto: Katrin Schulze)



Innenansicht Grabkapelle von Lehndorff, 2012 (Foto: Katrin Schulze)



Friedhof bei der Gruftkapelle von Lehndorff, 2012 (Foto: Katrin Schulze)