

Fotos zur Restaurierungs-Etappe VIIa (2015) und geplanten Restaurierungs-Etappe VIIb (2016) Kath.  
Pfarrkirche St. Peter und Paul in Marienfelde / Marianka



Gesamtansicht von Südwesten, April 2015 (Foto J. Arszyńska)



Gesamtansicht von Nordosten, April 2015 (Foto J. Arszyńska)



Historistische Vorhang-Wandmalerei Südseite der Westwand vor der Konservierung, April 2015 (Foto J. Arszyńska)



Konservierungsarbeiten an der Vorhangmalerei Westwand Schiff im Sommer 2015, (Foto J. Arszyńska)



Historistische Vorhang-Wandmalerei Südseite der Westwand nach der Konservierung, Spätsommer 2015 (Foto J. Arszyńska)



Innenraum, Blick in Südostrichtung, April 2015 (Foto J. Arszyńska)



Ostseite Schiffinnenraum vor der 2016 geplanten Etappe VIIb: Restaurierung Wandmalerei en und Raumschale Altarraum (Foto J. Arszyńska)