

Fotos, die zu dem DPS-Förderprojekt Holzkirche „Geburt der Seligen Jungfrau Maria“ in Klastawe / Chlastawa (Polen) 2014 entstanden sind – Teil 2



Ausschnitt neue Dachschindeldeckung Nordseite, Ende November 2014



Neue Regenfallrinne Nordseite, Ende November 2014



Neuegedeckte Turmdachabseite, Ende November 2014



Fördertafel an der Kirchennordfassade, Ende November 2014



Ostansicht Chorraum, 2014 (Foto: Monument Service)



Wasserschaden an Innenverbreiterung und -bemalung, 2013 (Foto: Monument-Service)



Polychromieschäden Innenausstattung, 2014 (Foto: Monument Service)



Feuchteschäden gemauerte Innenwände, 2014 (Foto: Monument Service)