

Fotos und Zeichnungen, die zu dem DPS-Förderprojekt 2014 bis 2016: „Untersuchung und modellhafte Sanierung schwergeschädigter mittelalterlicher Glasmalereien bedeutender sakraler Bauten in den durch Umweltschadstoffe extrem belasteten Städten Kujawiens Thorn / Toruń und Leslau / Włocławek (Polen)“ 2014 – 2015 entstanden sind – Teil 1 Leslau / Włocławek



Leslau / Włocławek, Maria-Himmelfahrt-Dom, Westansicht, 2015




Leslau / Włocławek, Blick aus dem Chor nach Westen, 2015



Leslau / Włocławek, Dom, Werkstatt vo Veit Stoss zugeschriebenes Wandgrab von Bischof Peter von Bnin Moszyński (1484–1494), 2015



Leslau/ Włocławek, Dom, Ausschnitt Innenausmalung, 2015



Rys.1. Plan Katedry we Włocławku z zaznaczeniem okien w których występowały lub obecnie są średniowieczne witraże figuralne. 2015

Leslau / Włocławek, Dom, Grudriss (Zechn. W. Oleszczuk, 2015)




Fot..177-179. Zdjęcia wykonane w trakcie demontażu, październik 2014

Leslau / Włocławek, Dom, Fenster nIX mit ausgebauter Glasmalerei, 2014 (Foto W. Oleszczuk)



Fot.85-87 . Kwaterna 5b , widok -strona wewnętrzna w świetle przechodzącym i odbitym, strona zewnętrzna w świetle odbitym . Stan przed konserwacją, październik 2014.

Leslau / Włocławek, Dom, Fenster nIX, Glasfeld 5b vor Restaurierung, 2014 (Foto W. Oleszkuk)



Fot.88-90 . Kwatera 5b , widok -strona wewnętrzna w świetle przechodzącym i odbitym, strona zewnętrzna w świetle odbitym . Stan po konserwacji, styczeń 2015.

Leslau / Włocławek, Dom, Fenster nIX, Glasfeld 5b nach Restaurierung, 2015 (Foto W. Oleszczuk)



Fot..182. Zdjęcie wykonane w trakcie patynowania spoin klejowych, styczeń 2015.

Leslau / Włocławek, Dom, Fenster nIX, Restaurator beim Patinieren der übernommenen Klebeverbindungen, 2014 (Foto W. Oleszczuk)






Leslau / Włocławek, Dom, Fenster nIX, Glasfeld 6b nach Restaurierung, 2015 (Foto W. Oleszczuk)



Leslau / Włocławek, Dom, Fenster nIX, Glasfeld 6a nach Restaurierung, 2015 (Foto W. Oleszczuk)



Leslau / Włocławek, Dom, Fenster nIX, Glasfeld 4b nach Restaurierung, 2015




Leslau / Włocławek, Dom, Fenster nIX, Ausschnitt 1957-58 von Edward Kwiatkowski ergänztes Glasfeld 7b, 2015



Leslau / Włocławek, Dom, Fenster nIX, Glasfeld 6bm (historistische Ergänz.) nach Restaurierung, 2015



Leslau / Włocławek, Dom, Fenster nIX, Inschrift zu einer Wartung im Jahr 1956, nach Konservierung 2015



Leslau / Włocławek, Dom, Fenster nIX, Tafel am Eingang der Barbarakapelle, die auf die Förderung von Fenster nIX durch die DPS und ihrer Zuwendungsgeber hinweist, 2015