

Fotos und Zeichnungen, die zu dem DPS-Förderprojekt 2012 - 2013 entstanden sind „Modellhafte Restaurierung und Schutz vor schwer geschädigten Glasmalereien und Ornamentbleiverglasungen an bedeutenden sakralen Bauten in einer durch Umweltschadstoffe hoch belasteten Landschaftsregion Niederschlesiens“ am Beispiel der Kath. Pfarrkirche des Hl. Jakobus d.Ä. in Niedersteine / Ścinawka Dolna, der Kath. Pfarrkirche zu den Schutzengeln in Waldenburg / Wałbrzych und der Ev. Friedenskirche zum hl. Geist in Jauer / Jawor – Teil 2 Waldenburg / Wałbrzych



Waldenburg / Wałbrzych, Kath. Schutzengelkirche, südöstliche Teilansicht, August 2012




Waldenburg / Wałbrzych, Kath. Schutzengelkirche, Innenansicht der beiden auf der Nordseite des Langhauses zu bearbeitenden Schiffenster, August 2012



Waldenburg / Wałbrzych, Kath. Schutzengelkirche, zwei im Zuge vorangegangener Restaurierungsarbeiten instand gesetzte Fenster der Kirchenschiff-Nordseite, August 2012




Waldenburg / Wałbrzych, Kath. Schutzengelkirche, Ausschnitt bereits restauriertes Fenster Kirchenschiff-Nordseite, August 2012



Waldenburg / Wałbrzych, Kath. Schutzengelkirche, bei vorangegangener Restaurierungsphase instand gesetzte Fenster der Kirchenschiff-Südseite, August 2012



Waldenburg / Wałbrzych, Kath. Schutzengelkirche, Ausschnitt Chorfenster, August 2012



Waldenburg / Wałbrzych, Kath. Schutzengelkirche, Langhaus-Nordseite mit den beiden zu bearbeitenden Fenstern in der Mitte und je einem weiteren instandsetzungsbedürftigen Fenster links und rechts außen, August 2012



Waldenburg / Wałbrzych, Kath. Schutzengelkirche, Nordseite, restauriertes östliches Fenster, Herbst 2013




Waldenburg / Wałbrzych, Kath. Schutzengelkirche, Nordseite, Ausschnitt restauriertes östliches Fenster, Herbst 2013



Waldenburg / Wałbrzych, Kath. Schutzengelkirche, Nordseite, Detail restauriertes östliches Fenster, Herbst 2013




Waldenburg / Wałbrzych, Kath. Schutzengelkirche, Nordseite, Detail restauriertes westliches Fenster, Herbst 2013




Waldenburg / Wałbrzych, Kath. Schutzengelkirche, Nordseite, Überprüfung der bei den restaurierten beiden Fenstern platzierten Messgeräte für die naturwiss. Untersuchungen, Herbst 2013

Restauracja ornamentalnych witraży w oknach
 nX i nXI nawy północnej kościoła Św. Aniołów
 Stróżów w Wałbrzychu była finansowo wspierana
 przez Deutsch-Polnischen Stiftung Kulturpflege
 und Denkmalschutz (Görlitz) ze środków:
 Bundesrepublik Deutschland,
 Erika-Simon-Stiftung (Rinteln),
 Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Osnabrück),
 Bundesanstalt für Materialforschung
 und -prüfung (Berlin) oraz ofiarodawców prywatnych.
 AD 2013

Die Restaurierung der Ornament-Glasmalereien
 der beiden Fenster auf der Langhaus-Nordseite
 nX und nXI in der Kirche zu den Schutzengeln
 in Waldenburg wurde finanziell unterstützt
 von der Deutsch-Polnischen Stiftung Kulturpflege
 und Denkmalschutz (Görlitz) mit Mitteln:
 der Bundesrepublik Deutschland,
 der Erika-Simon-Stiftung (Rinteln),
 der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (Osnabrück),
 der Bundesanstalt für Materialforschung
 und -prüfung (Berlin) sowie privater Spender.

 DEUTSCH-POLNISCHE STIFTUNG
 KULTURPFLEGE UND DENKMALSCHUTZ

 Die
 Bundesregierung



Waldenburg / Wałbrzych, Kath. Schutzengelkirche, unter den restaurierten beiden Fenstern an der Nordseite angebrachte Fördertafel, Herbst 2013