

Fotos, die zu dem DPS-Förderprojekt " Bad Warmbrunn / Cieplice Zdrój, Ev. Pfarrhaus" (Polen) im Zeitraum 2014 bis 2015 entstanden sind



Südostansicht, Zustand im Januar 2014 (Foto: K. Ałykow)



Verschlossene Holzfenster im Obergeschoss, Januar 2014 (Foto: K. Ałykow)





Verschlossenes Holzfenster im Erdgeschoss und sanierungsbedürftige Dachgaupe, Januar 2014 (Fotos: K. Atykow)



Nordfassade mit Holzerker vor der Sanierung, Februar 2014 (Foto: K. Atykow)



Instandzusetzender Holzerker, Februar 2014 und bemaltes Holzdeckenbrett, Herbst 2014 (Fotos: K. Ałykow)



Dachaufsicht mit neu gemauerten Schornsteinköpfen und rechts mit zusätzlich angebrachten neuen Öffnungen, jeweils Spätsommer 2014 Fotos: K. Ałykow)



Südostansicht nach Fertigstellung Dach- und Fassadeninstandsetzung, Dezember 2014 (Foto: S. Koziel)





Erneuerte Dachgaube Dachsüdseite, Spätsommer 2014 (Foto: K. Atykow)



Westansicht nach Fertigstellung Dach- und Fassadeninstandsetzung, November 2014 (Foto: K. Atykow)




Nordostansicht nach Fertigstellung Dach- und Fassadeninstandsetzung, Dezember 2014




Ausschnitt sanierte Nordfassade mit Holzerker, Dezember 2014 (Foto: K. Atykow)



Ausschnitt sanierte Nordfassade mit Holzerker, Dezember 2014 (Foto: K. Atykow)



Bei der Sanierung auf dem Dachboden gefundenes Kirchenbuch, November 2014



Bei der Sanierung auf dem Dachboden gefundenes Kirchenbuch, November 2014





Auf dem Dachboden unter Schutt entdeckte Porträtdarstellung des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III., November 2014