

Fotos, die zu dem DPS-Förderprojekt Kath. Pfarrkirche St. Peter und Paul in Groß Montau /
Mątowy Wielkie (Polen) im Zeitraum 2012 bis 2013 entstanden sind – Teil 1



Turm vor der Instandsetzung (Foto: A. Lewicki)



Westansicht Turm vor der Instandsetzung, Februar 2013



Turmhelm vor Instandsetzung, Februar 2013



Turmtreppe massiver Teil, Februar 2013



Turminnenraum 2. Obergeschoss, Februar 2013



Holztreppe in den Turmdachstuhl, Februar 2013



Holztreppe in den Turmdachstuhl, Februar 2013



Turmglöcke, Februar 2013



Kaiserstiel Turmdachstuhl, Februar 2013