

Fotos, die zu dem DPS-Förderprojekt Kath. Pfarrkirche St. Peter und Paul in Groß Montau /  
Mątowy Wielkie (Polen) im Zeitraum 2012 bis 2013 entstanden sind – Teil 2



Verschlossene und undichte Dachhaut Turm, von innen Februar 2013



Verschlossene aufgebotene Schindeldeckung Turm vor der Erneuerung von außen (Foto; A. Lewicki)



Beginn Turmhelminstandsetzung, August 2013 (Foto: C. Herrmann)



Ausgebaute vermorschte Holzkonstruktionselemente Turm, Spätsommer 2013 (Foto: A. Lewicki)



Palette Eichenschindeln neu, August 2013 (Foto: C. Herrmann)



Beginn Turmneueindeckung, Ende August 2013 (Foto: C. Herrmann)



Neu eingedeckter Turmhelm, Oktober 2013 (Foto: C. Herrmann)



Ausschnitt neue Eichenschindeln Turm, Oktober 2013 (Foto: A. Lewicki)



Ausschnitt erneuerte Holzverschalung Turmhelm (Foto: A. Lewicki)



Ausschnitt erneuerte Holzverschalung Turm (Foto: A. Lewicki)



Gesamtansicht Pfarrkirche von Südosten, Februar 2013



Mauerwerksreparatur Schiff, Februar 2013



Neueingedecktrs Schiffdach-Nordseite, Februar 2013



Schiffdachstuhl vor Neueindeckung, November 2012 (Foto: C. Herrmann)