



DEUTSCH-POLNISCHE STIFTUNG

KULTURPFLEGE UND DENKMALSCHUTZ

Bilder zum DPS-Förderprojekt 2012 Schloss Muhrau / Morawa (Dachneueindeckung) in der
Woiwodschaft Niederschlesien/Polen



Hauptdach Nordseite mit undichter Metalldeckung, September 2012



Versottener Schornsteinkopf Südseite Hauptdach, September 2012



Folie und Holzverschalung unter abzunehmender verschlissener Metalleindeckung. Foto: Jazek Kramnik 2012



Vorbereitung Holzverschalung für Dachneuverblechung. Foto: Jazek Kramnik 2012



Portikus Südseite mit Neueindeckung in Titanzinkblech, September 2012



Neueingedeckte Partie Südseite Hauptdach, September 2012



Detail Neueindeckung Hauptdach-Südseite, September 2012



Mitarbeiter der Dachdecker-Firma Galeko bei der Arbeit, September 2012



Kranzgesims Portikus-Südseite vor Instandsetzung, September 2012



Südfassade nach fertiggestellter Dachinstandsetzung, November 2012