

Fotos, die zu dem DPS-Förderprojekt "Bad Warmbrunn / Cieplice Zdrój, Ev. Erlöserkirche" (Polen)
im Zeitraum 2010 bis 2015 entstanden sind – Bildteil 3



Falsch eingedeckte Dachkehle, Herbst 2011



Kehleindeckung nach der Korrektur, August 2012



Schiffdachgrat nach Korrekturarbeit, August 2012



Nordwestecke Schiffdach nach vorgenommener Gratkorrektur, August 2012