

**Fotos, die zu dem DPS-Förderprojekt "Bad Warmbrunn / Cieplice Zdrój, Ev. Erlöserkirche" (Polen)
im Zeitraum 2010 bis 2015 entstanden sind – Bildteil 7**



Restauriertes Fenster Südseite Schiff - Etappe 1. 2011 (Foto: Jerzy Krieger)



Südseite Schiff nach Fensterrestaurierung Etappe 1, 2011 (Foto: Jerzy Krieger)



Reparierte Schiff-Fenster, 2013 (Etappe 3)



Ausschnitt aufgearbeitetes Schiff-Fenster, 2013



Ausschnitt repariertes Schiff-Fenster, 2013(Foto: Jerzy Krieger)



Westfassade Schiff nach Fensterrestaurierungsetappe 3, Ende 2013



Fensterteil Schiff vor und nach Restaurierung, Ende 2012




Verwittertes Sandsteinkapitell Schiff-Fassade, Sommer 2014 (Foto: K. Ałykow)



Restauriertes Kapitell Schiff-Fassade, Spätherbst 2014 (Foto: K. Atykow)



Südansicht nach der Fassadeninstandsetzung, Dezember 2014 (Foto: K. Atykow)



Ausschnitt Turmfassade (Südseite) nach Instandsetzung, Dezember 2014 (Foto: K. Atykow)



Südansicht von Westen nach der Fassadeninstandsetzung, Dezember 2014 (Foto: K. Atykow)



Nordseite Pfarrgarten nach Beginn der Sanierung der Außenanlagen, Sommer 2014 (Foto: K. Atykow)



Südseite Pfarrgarten nach Beginn der Sanierung der Außenanlagen, Sommer 2014 (Foto: K. Atykow)



Drainagearbeiten an der Südseite des Pfarrgartens, Sommer 2014 (Foto: K. Atykow)



Neuer Metallzaun an der Plac Piastowski, November 2014