

Fotos, die zu dem DPS-Förderprojekt "Rügenwalde / Darłowo, ehem. Hemptenmacherhaus (ul. Powstanców Warszawskich 51/Rynkowa 2)" (Polen) im Zeitraum 2012 bis 2015 entstanden sind –  
Bildteil 1



Nordwestansicht Vorderhaus mit im Hintergrund anschließendem älterem Anbau, 2013



Ausschnitt Westfassade Vorderhaus. Zustand im August 2013



Ausschnitt Westfassade Vorderhaus. August 2013



Detail Westfassade Vorderhaus. Herbst 2012 (Foto: Beata Makowska)



Eingang Westfassade Vorderhaus mit alter Hausnummerschildbeleuchtung. August 2013