

Fotos, die zu dem DPS-Förderprojekt “Steinort / Sztynort, Schloss“ (Polen) im Zeitraum 2007 bis 2015 entstanden sind – Teil 2



Bernd Neumann Kulturstaatsminister a.D.(rechts) im Juli 2009 mit Jochen Früh (vorne links, gest. 2011) und Prof. Gottfried Kiesow (gest. 2011) am Gedenkstein von Heinrich Graf von Lehndorff



Notsicherung Winter 2009/2010, neue provisorische Fensterabdichtungen und deren Montierung, Dezember 2012



Notsicherung Winter 2009/2010, Austauschmaterial Dachentwässerung und Arbeiten an der Dachentwässerung des nordwestlichen Seitenflügels, Dezember 2009



Notsicherung Winter 2009/2010, Maurerarbeiten (Verschließung Einstiegsöffnungen), Dezember 2009



Notsicherung Winter 2009/2010, Teilansicht Vorderfront (Westseite), März 2010



Notsicherung Winter 2009/2010, Rückfront südöstlicher Seitenflügel, März 2010



Notsicherung Winter 2009/2010, Teilansicht Gartenseite Kernbau (Ostfassade), März 2010



Neu eingerichtete Laufgalerie im Schloss-Obergeschoss, März 2010



Statisch akut gefährdete Dach- und Decken-Holzkonstruktion im Kernbau des Schlosses, März 2010



Notsicherung Winter 2009/2010, Deckenbalken EG/OG und erhaltene Wandfrieszone Kernbau, März 2010



Notsicherung Winter 2009/2010, Untersicht barock bemalte Deckenbalken OG/DG Mittelbau, März 2010



Notsicherung Winter 2009/2010, Ausschnitt Dachstuhl Kernbau, März 2010




Vorderfront (Westseite) Schloss Steinort, Juni 2010



Eingangshalle Schloss Steinort, 2009



Ornamental bemalte Untersicht Haupttreppe im Erdgeschossbereich, ca. 2009



Historische Innenansichten Schloss Steinort aus: Carl von Lorck, Herrenhäuser Ostpreußens. Bauart und Kulturgehalt. Gräfe und Unzer, Königsberg 1933, S. 48



Aus Schloss Steinort erhaltener Gobelin mit Bildmotiv „Samson reißt die Säulen ein“, ausgestellt auf Burg Kriebstein in Sachsen