Fotos, die zu dem DPS-Förderprojekt “Steinort / Sztynort, Schloss“ (Polen) im Zeitraum 2007 bis 2015 entstanden sind – Teil 3



Aufriss Hauptfassade Schloss Steinort, 2009

Vorderansicht (Westseite) Schloss Steinort, April 2011

Notsicherungsmaßnahme April 2011 Abstützungkonstruktion Dachstuhl des Kernbaues von Schloss Steinort

Sicherung Dachstuhl Kernbau von Schloss Steinort, April 2011

Ausschnitte notgesicherter Dachstuhl des Kernbaues von Schloss Steinort, April 2011

Abgestützte polychrome Deckenbalken und Untersicht Laufgalerie, im April 2011

Gesamtansicht Vorderfront von Nordwesten, April 2011

Deckenbalken-Abstützkonstruktionen im Erdgeschoss des Kernbaues, Juli 2011

Neueindeckung (Notdach) Schloss Steinort, Oktober 2011

Neueindeckung (Notdach) Kernbau Schloss Steinort, Oktober 2011

Neueindeckung (Notdach) Kernbau von Schloss Steinort, Teilansicht Schmalseite Nord, Herbst 2011

Vorderansicht Schloss Steinort von Nordosten mit Dachpappen-Neueindeckung, Dezember 2011

Vorderansicht Schloss Steinort von Südosten mit Dachpappen-Neueindeckung, Januar 2012

Vorderansicht Schloss Steinort von Südosten, November 2013

Rückansicht Schloss Steinort von Südosten, November 2013

Kernbau von Schloss Steinort im November 2013